




## Необратимые температурные индикаторы Индикаторы и полоски, показания как в F, так и в C

Серия KS



Необратимые температурные индикаторы серии KS являются идеальным решением для мониторинга и контроля температуры в специфических условиях, таких как, климатические условия во время хранения и транспортировки. Индикаторы производятся для различных температурных зон и надолго темнеют при выдержке их, при указанной температурной точке или выше ее. Индикаторы самоклеящиеся и стойки к воздействию масла, воды и пара, что позволяет быстро и легко поместить их на любой гладкой поверхности.

### 6 уровней горизонтальный минииндикатор

Модель	Температурный диапазон	Кол-во в упаковке
KS-0201	От 29 до 42 C (84 до 108 F)	10
KS-0202	От 44 до 62 C (111 до 144 F)	10
KS-0203	От 65 до 93 C (149 до 199 F)	10
KS-0204	От 99 до 127 C (210 до 261 F)	10
KS-0205	От 132 до 160 C (270 до 320 F)	10
KS-0206	От 166 до 193 C (331 до 379 F)	10
KS-0207	От 199 до 232 C (390 до 450 F)	10
KS-0208	От 241 до 290 C (465 до 554 F)	10

### 8 уровней вертикальный индикатор

Модель	Температурный диапазон	Кол-во в упаковке
KS-0101	От 37 до 65 C (99 до 149 F)	10
KS-0102	От 71 до 110 C (160 до 230 F)	10
KS-0103	От 116 до 154 C (241 до 309 F)	10
KS-0104	От 160 до 199 C (320 до 390 F)	10
KS-0105	От 204 до 260 C (399 до 500 F)	10

### 5 уровней циферблатный индикатор

Модель	Температурный диапазон	Кол-во в упаковке
KS-0301	От 40 до 54 C (104 до 129 F)	10
KS-0302	От 0 до 82 C (140 до 180 F)	10
KS-0303	От 88 до 110 C (190 до 230 F)	10
KS-0304	От 116 до 138 C (241 до 280 F)	10
KS-0305	От 143 до 166 C (289 до 331 F)	10
KS-0306	От 171 до 193 C (340 до 379 F)	10
KS-0307	От 199 до 224 C (390 до 435 F)	10
KS-0308	От 232 до 260 C (450 до 500 F)	10